

平成30年11月7日  
大阪府道路公社

## 第二阪奈有料道路における道路情報板の誤作動について

平成30年11月7日午前1時46分頃、第二阪奈有料道路阪奈トンネル入口付近において、施設の点検作業中、道路情報板の一部に「火災」の表示とサイレンが鳴動する誤作動が一時的に発生しました。

ご利用いただいております方々には混乱を招いてしまいましたこと、また近隣住民の方々におかれましては、お騒がせしてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。